

平成28年管内ガス事故発生状況

<那覇産業保安監督事務所>

平成28年の事故概要

○簡易ガス事業

(1) 他工事による供給支障事故

事故発生日：平成28年12月6日(火) 9時40分頃

他工事業者が、建物解体工事において給水管を損傷させてしまい、漏えいした水を逃がす作業を急遽行った際に、近くに埋設されていたガス導管を損傷した。他工事業者から通報を受けてガス事業者がバルブ止めを行い、仮設供給によりガス供給を行った。約1時間の供給支障事故となった。(59戸)

<原因>

建物解体工事は把握していたため、事前に他工事業者の現場監督にはガス導管位置の周知を行い注意喚起していたが、重機運転手までは共有されていなかった。

<再発防止対策>

- ① 再度、他工事業者へガス導管位置を周知し、注意喚起を行った。
- ② 他団地においても他工事がないかを常時巡回確認を行った。