

令和元年管内ガス事故発生状況

＜那覇産業保安監督事務所＞

令和元年の事故概要

○一般ガス導管事業

(1) ガス漏えいに伴う交通困難・避難事故

事故発生日：令和元年7月10日(水) 3時50分頃

通行人より那覇警察署へガス臭があると通報が有り、同署及び消防署が現場へ出動。現場確認を行ったところガス臭が確認されたため、交通規制をかけ、ガス事業者へ連絡。ガス事業者が現場で確認を取ったところ、導管部分からガス漏れを確認、補修作業を行った。

＜原因＞

埋設導管の腐食によるガス漏れ。

＜再発防止対策＞

① 設備改修の推進