

沖縄県内における 令和元年度の電気事故事例

2021年2月1日（月）


那覇産業保安監督事務所

沖縄県内の電気事故について

◆ (発電設備を除く) 事故件数の推移

令和元年度 1件 (うち、波及事故：1件)

(件)



令和元年度 波及事故の概要

事故発生 of 電気工作物

- ・ 電力需給用計器用変成器 (VCT)

事故概要

- ・ 空調工事に伴う穴あけ工事で壁内のVCT 2次側配線を断線し、変成器が焼損、波及事故に至った。

原因

- ・ 工事中に作業員は配線への接触を認識していたが、何の配線かを確認していなかった。接触の翌日までそのままであったため、配線の損傷が広がり、断線に至ったと推測される。

防止対策

- ・ 電力メーターを電気室内へ移設し、VCTの配線に不用意に接触できないようにした。

日付：令和元年12月19日